

Счетчики

Электромеханические 5-разрядные счетчики
с предустановкой

Тип счетчика		ХВК Р5 с предустановкой
Устройство отображения		Механический индикатор
Характеристики		
Функция		Счетчики с предустановкой
Электропитание	В	--- 24 ± 10 %
Потребляемая мощность	Вт	2.5
Максимальная частота счета	Гц	25
Число разрядов		5
Диапазон индикации счета		0 - 99 999
Высота цифр	мм	4
Число предустановок		1
Отображение предустановок		Сложение (постоянно) или вычитание (не постоянно)
Режим счета		Сложение или вычитание
Сброс		Сложение от нуля или вычитание от заданного значения
Тип сброс		Ручной или ручной + дистанционный
Тип входного сигнала		От контакта (20 ВА/220 В/ макс. А)
Тип выхода		Сухой контакт
Подключение		Проводники с накопечниками AMP к соединительной коробке
Условия окружающей среды		
Соответствие стандартам		EN 50081-2 и EN 50082-2, EN 61010
Сертификация		ХВК Р5●●●D●●M : CSA (ожидается) ХВК Р5●●●U●●M : UL/CSA (ожидается)
Температура	Рабочая	°C - 10...+ 50
	Хранения	°C - 40...+ 85
Степень защиты	Согласно МЭК 60529	IP 40
Стойкость к вибрации	Согласно МЭК 60068-2-6	5 gn (10 - 150 Гц)
Стойкость к ударным воздействиям	Согласно МЭК 60068-2-27	30 gn (6 мс)
Защита от поражения электрическим током	Согласно МЭК 60536	Класс II
Монтаж и крепление		Съемные и для скрытого монтажа Крепление винтами на передней панели

Счетчики

Электромеханические 5-разрядные счетчики
с предустановкой

Каталожные номера



XBK P50100D●0M



XBK P50100U●0M

Напряжение питания	Число отображаемых разрядов	Максимальная частота счета	Число предустановок	Сброс	№ по каталогу	Масса
В		Гц				кг
Вычитающие счетчики с механическим индикатором						
~ 24	5	25	1	Ручной	XBK P50100D10M	0.200

Ручной и дистанционный XBK P50100D20M 0.240

Суммирующие счетчики с механическим индикатором						
~ 24	5	25	1	Ручной	XBK P50100U10M	0.200


Ручной и дистанционный XBK P50100U20M 0.240

Размеры

XBK P50100D●0M

XBK P50100U●0M

Скрытый монтаж с крепежными отверстиями



Схемы

XBK P50100D●0M, XBK P50100U●0M

